

Vandløbslavet for Nedre Tude Å og Vårby Å

Referat af å-syn 2016

Dato: 05-09-2016, kl. 16.30


Sted: Tude Å

Til stede: August Bech
Lisbeth Rasmussen
Bjarne Nielsen
Knud Hansen
Kaj Jespersen
Jimmi Larsen
Ulrik Kristensen (refr.)

Afbud:

Å besigtigelse:


Årets å besigtigelsestur tog som udgangspunkt slusen ved Bildsøvej og omfattede udelukkende strækninger på Tude å med tilløb.



I nedenstående referat henvises til kortets nummerangivelse.

1. Slusen ved Bildsøvej

På grund af det seneste regnvejr og høj vandstand i Storebælt var der høj vandstand i åen. Siden sidst er der opstillet vandstandslocker i strækningen mod udløbet. Neden for udskrift af aktuelle målinger:



2. Udløbet i Storebælt

Der blev konstateret en høj vandstand. Udmundingen forekom meget smal. Der var store forkomster af tang sandsynligvis p.g.a. pålandsvinden.

Der blev på mødet sået tvivl om udløbet i sommerens forløb har været oprenset. (Det er efter mødet blevet bekræftet, at der har været gravet op i udløbet).

Vi må konstatere, at der meget hurtig sker aflejringer i udløbet, der uvægerlig er med til at skabe hindringer for åens afvanding.



Tude Å's udmunding, markant anden udformning end situationen sidste år.



Åen's løb set mod Bildsøvej

3. Åstrækningen ved Næsby Bro (Strandvejen)

Opstrøms er der i sommerens forløb blevet foretaget sporadisk rydning af piletræer, men der er fortsat stadig udra-
gende piletræer nedstrøms. Slagelse Kommune rykkes for afslutning af vedligeholdelsen.

På strækningen konstateredes omfattende vækst på brinkerne. Der stilles spørgsmål om å løbets nødvendige tvær-
snit bliver respekteret.



Tude Å nedstrøms ved Næsby Bro.





Forekomst af rød el langs åstrækningen. Rød el er meget taknemlig træart i vådområder og har en tendens til at brede sig hurtig i de områder den får fat i.

4. Hejninge Renden (Valbæksrenden)

Renden ved Hovvejen blev besigtiget, meget dyb kanal med lille vandføring.

5. Skidenrendens udløb i Tude Å

Den gamle sluse, der ifølge det nye regulativ for Skidenrenden i år skulle fjernes var der fortsat. Der blev konstateret kraftig strøm i løbet fra Skidenrenden.



Opstemningsværket.



Besigtigelsestur i Valbygårdens jagtvogn.

Langs med Skidenrenden blev de af lystfiskerforeningen anlagte gydepladser besigtiget. Renden var vedligeholdt pænt, og der var god strøm i den besigtigede del af renden.

