

Vandløbslavet for Nedre Tude Å og Vårby Å

Referat af å-syn 2015

Dato: 31-08-2014, kl. 17.00

Sted: Tude Å

Til stede: August Bech
Lisbeth Rasmussen
Knud Hansen
Kaj Jespersen
Jimmi Larsen
Ulrik Kristensen (refr.)


Afbud: Bjarne Nielsen

Å besigtigelse:

Med udgangspunkt på Brorupgården foretog Å lavet i år besigtigelse langs Tude Å fra "Skiden renden"s udløb i åen til udløbet i Storebælt.

Efter en regnfuld eftermiddag viste vejret om aftenen sig fra sin gode side med tørvejr på hele turen.

I nedenstående referat henvises til kortets nummerangivelse.



1. Skidenrendens udløb i Tude Å

Sandsynligvis p.g.a. eftermiddagens regn var der stor strøm fra ved udløbet i Tude Å fra Skiden Renden. Åen fremstod grødeskåret, men kvaliteten af det tilstrømmende vand var betænkelig uklart fra Skidenrenden.



2. Å strækningen ved Kildegårdsvej 6

Å strækningen her bar præg af manglende vedligeholdelse. Ingen grødeskæring. Beplantningen på brinkerne voksede uhæmmet ud over åløbet. Vandafledningen må betragtes som hæmmet betydelig på baggrund af den manglende vedligehold.



3. Å strækningen langs Valbygårdens jord syd for StillingevejTude

Å strækningen var her for nylig grødeskåret . Åen fremstod med fint løb.



4. Åstrækningen syd for Strandvejen

Igen i år kunne vi konstatere tilgroning med beplantning langs åens bredder på denne strækning, hvilket reducerer åens bredde hvert år. Tilsyneladende er denne del af åløbet betragtet som vedligeholdelses frit .

Efter at vedligeholdelsen overgik fra amtet til Slagelse Kommune er der ikke foretaget vedligehold af åstrækningen udover beskæring af enkelte nedfaldne piletræer. Der var enighed i ålavet om, at der rettes henvendelse til Slagelse Kommune om den del af strækningen, da området om efteråret og vinteren er meget berørt af hyppige og væsentlige oversvømmelser. Det aftaltes at Å lavet i forbindelse med udarbejdelse af de kommende regulativer skal sikre at denne strækning bliver klassificeret.



5. Tude Å's udløb i Storebælt

Igen i år var en af turens sidste stationer udløbet i Storebælt.

Der var god strøm i åen, men der blev konstateret store sandaflejringer udfør åløbet. Der blev i den forbindelse ikke aftalt yderligere tiltag udover at udløbet bør holdes under observation.



6. Tude Å ved Møllesøvej

Vi besøgte pladsen, hvor vedligeholdelsesentreprenøren indsamler afskåren grøde. Grødebommene spærrede åløbet og afventede oprensning. Strækningen har her ikke været grødeskåret i år, hvilket tydelig kunne ses på brinkerne. Da grødeskæringen efter kommunens kalender endnu ikke er afsluttet for sæsonen skal dette område holdes under observation, således at det sikres at strækningen også i år udføres grødeskæring.



05-09-2015/Ulrik Kristensen